

OS DADOS ABAIXO SOBRE AS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS SÃO MERAMENTE INFORMATIVAS. PODE HAVER DISTORÇÕES. OS PNEUS ENTREGUES SÃO SUCATA. FAVOR VISTORIAR OS VEÍCULOS IN-LOCO PARA NÃO ALEGAR DESCONHECIMENTO DO ESTADO GERAL VEÍCULOS ESTÃO SENDO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO. Documentos em 30 dias.

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
1	2071672	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
2	210167	Regular	Regular	Não Há	Regular	Regular	Regular	Regular
3	2071642	Regular	Regular	Não Há	Regular	Regular	Regular	Danificado
4	211078	Bom	Bom	Danificada	Regular	Regular	Regular	Bom
5	209106	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Bom	Bom
6	2071532	Danificado	Regular	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
1	Regular	Regular	Bom	Regular	Danificado	Sucata
2	Regular	Regular	Bom	Regular	Danificado	Sucata
3	Danificado	Regular	Regular	Danificado	Regular	Sucata
4	Bom	Bom	Bom	Regular	Danificado	Sucata
5	Não há	Regular	Regular	Regular	Danificado	Sucata
6	Danificado	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata

LOTE	Observações
1	Motor, Câmbio, Bateria, Direção Hidráulica, Turbo de Alimentação, Radiador e Diferencial regular, Pintura Ruim e Funilaria Regular, Tapeçaria, Maçanetas, Painel, Bancos e Revestimento das Portas Regular, Pneus Sucata - <u>VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO</u>
2	Motor, Câmbio, Direção Hidráulica, Turbo de Alimentação, Radiador e Diferencial regular, Falta Bateria, Pintura e Funilaria Regular, Tapeçaria, Maçanetas e Bancos Regular, Painel em Bom Estado, falta Falta Revestimento das Portas (Motor bloqueia / apresenta falhas durante a operação , intalação pneumática em estado ruim, Pneus sucata)- <u>VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO LEILÃO</u>
3	Motor, Câmbio, Direção Hidráulica, Turbo de Alimentação e Radiador Regular, Diferencial Danificado, Falta Bateria, Funilaria e Pintura Regular, Tapeçaria e Bancos Danificados, Maçanetas, Painel e Revestimento das Portas Regular, Pneus Sucata , Equipamento Falta Bomba Hidráulica, Tomada de Força, Caixa de Chorume, e Falta Braço do Lifter L.E - <u>VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO</u>
4	Motor, Câmbio, e Diferencial em bom estado, Direção, Turbo de Alimentação e Radiador regular, Tapeçaria, Maçanetas e Painel em bom estado, Bancos regular, Revestimento das portas danificados, Pisca L.E danificado, Grade dianteira amassada, Proteção L.E amassda, Porta L.E amassda, sem forra do porta L.E, Luz da Guia de Teto Faltante, Pneus sucateado - <u>VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO</u>
5	Motor e Direção regular, Câmbio, Bateria, Turbo de Alimentação, Radiador e Diferencial Bom, (Assoalho da cabine precisa ser trocado, Motor baixando nível de óleo precisa trocar pistões, Paralamosa L.E e LD danificados e terceiro Eixo quebrado)- Equipamento com Pistão compactador com vazamento, cilindro acionamento da tampa traseira com vazamento, Funilaria Regular e Pintura Ruim, Tapeçaria não há, Maçanetas, Painel e Bancos Regular, Revestimento das Portas Danificados, Pneus Sucata - <u>VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO</u>
6	Motor Danificado, Câmbio Regular e Bateria regular, Direção, Turbo de alimentação, radiador e diferencial em bom estado, Tapeçaria Danificada, Maçanetas, Painel e resvestimento das portas em bom estado, Bancos em bom estado, pintura ruim, funilaria regular, Câmbio com barulho e motor soprando trocar aneis e pistão; Pneus Sucata - <u>VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO</u>