

MARCA	MAQUIGERAL N° 109	SÉRIE	
MODELO	DSC 1150 HP	ANO	
POTÊNCIA	440 KVA	SÉRIE	
MARCA MOTOR	SCANIA	N° IDENTIFICAÇÃO	

	Inspeção				Observações
	Bom	Regular	Ruim	Ausente	
Carenagem	✓				
Mangueiras e Conexões	✓				
Bateria(s) / Âmpereagem N°				✓	SEM BATERIAS
Radiador	✓				
Alternador de carga de bateria	✓				
Motor Arranque	✓				
Painel de comando	✓				
Estado Geral Motor					
Bomba injetora				✓	SEM BOMBA INJETORA
Bomba água	✓				
Correias	✓				
Hélice	✓				
Quadro de instrumentos motor	✓				
Chicote elétrico	✓				
Solenóide de parada	✓				
Alternador de potência	✓				
Quadro elétrico: regulador de tensão				✓	SEM REGULADOR
Quadro elétrico: módulo de comando				✓	AUTOMÁTICO SEM MÓDULO
Quadro elétrico: carregador de baterias				✓	SEM CARREGADOR
Quadro elétrico: Instrumentos (amperímetro, voltímetro), etc	✓				
Funcionamento GDG (é possível testar?)					PROBLEMA DE BOMBA I. MISTURA DE COMBUSTÍVEL

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| EXTERNAS | 1 | NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO |
| | 2, 3, 4, e 5 | FOTOS DOS 4 LADOS |
| | 6 | MOTOR GERAL |
| | 7 | BOMBA INJETORA |
| | 8 | MOTOR DE ARRANQUE |
| | 9 | BOMBA D'ÁGUA |
| MOTOR | 10 | MANGUEIRAS |
| | 11 | SOLENOIDE |
| | 12 | MOTOR DE ARRANQUE |
| | 13 | ALTERNADOR DE CARGA BATERIA |
| | 14 | RADIADOR |
| GERADOR | 15 | FOTO GERAL |
| | 16 | FOTO INTERNA |
| QUADRO ELÉTRICO | 17 | FOTO EXTERNA |