

LOTE 05

lote	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador
5	210170	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular

Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Regular	Bom	Bom	Regular	Regular	Regular	Sucata

Motor, Câmbio, Bateria, Direção, Turbo de Alimentação, Radiador e Diferencial Regular, Tapeçaria

Tapeçaria e Maçanetas em bom estado, Painel, Bancos e Revestimento das Portas Regular

pintura e funilaria Ruim, Sem lampada interna da canibe,

sem capa de coluna de direção, sem tampa do porta luvas

Equipamento com vazamento hidráulico e pontos de ferrugem

capo amassado , sem pisca L.D, Pneus Sucata,

VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA,

NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO