

LOTE 09

lote	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador
9	209106	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Bom

Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Bom	Não há	Regular	Regular	Regular	Danificado	Sucata

Motor e Direção Regular, Câmbio, Bateria, Turbo de Alimentação,

, Radiador e Diferencial em bom estado, (Assoalho da cabine precisa ser trocado

Motor baixando nível de óleo precisa trocar pistões, Paralamas L.E e LD danificados e terceiro Eixo quebrado

Equipamento : com Pistão compactador com vazamento, cilindro acionamento da tampa traseira com vazamento

Funilaria Regular e Pintura Ruim, Tapeçaria não há, Maçanetas, Painel e Bancos Regular,

Revestimento das Portas Danificados, Pneus Sucata

VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA

NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO