LOTE 08

Danificado Bom

Regular

lote	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentaç ão	Radiador
8	210183	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Danificado
Diferencia I	Tapeçaria	Maçaneta s	Painel	Bancos	Revestim ento das portas	Pneus	

Motor, Câmbio, Direção hidraulica, Turbo de alimentação e Diferencial em bom estado, Falta Bateria, Radiador danificado, Tapeçaria Danifiada e Bancos danificados, Maçaneta em bom estado Painel e revestimento da porta regular, Pintura Ruim, Funilaria Regular VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO

Danificado Regular

Sucata

Regular