

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
18	211059	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata
Sem cobertura da bateria , quebra sol, tampa do porta luva e placa traseira trincada, equipamento com vazamento hidráulico														
e vazamento no comando hidráulico,														
(VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO - Serão entregues com PNEUS SUCATA)														

LOTE	Prefixo	Placa	Ano	Chassi	Renavam	Marca/Modelo	EQUIPAMENTO
18	211059	ISU4855	2011	9533N82T1CR214768	419512810	VOLKSWAGEN 17.250 E - AUTOMÁTICO	USIMECA - BRUTUS 19 m³ COM DI