

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
2	211117	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus			
Regular	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom			

### Observações

veículo sendo vendido no estado em que se encontra, e não serão aceitas reclamações após leilão