

lote	prefixo	Descrição	Observações
1	200610	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra parado a muitos anos devido a problemas de motor câmbio	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
2	211171	Falta tampa do porta fusil e tampa do porta luvas completo	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
3	195013	Falta forro na porta lado esquerdo, painel danificado, farol L.D danificado, escapamento furado, vazamento de óleo no motor, (tampa de Distribuição), suporte do capo lado direito quebrado.	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
4	2100043-0	Compactador Facchini CF 1000 15m3, sendo vendido no estado em que se encontra	Equipamento sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
5	210048		Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
6	214039	Porta dianteira amassada e paineal danificado, pneus sucata _ Verificar estado do equipamento	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
7	214028	Paracheque com pequena trincado, lanterna do L.E quimada, Paineal com partes quebradas , Banco do motorista, rasgado, revestimento das portas trincados, pneus sucatas - Equipamewnto sem manete do comando traseiro.	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
8	214036	Parabrisa trincado, coluna da porta L.E amssada, pneus sucata - Equipamento com trinca na coluna da tampa traseira L.E e no paineal L.D (Pagar débitos e solicitar novo decal do Nº de motor pois está ilegível)	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
9	214026	Paracheque trincado, Paralama dianteriro L.E trincado, sem maçaneta da porta L.E e sem miolo, Lanternas traseira apagadas, banco do motoris solto, revetimento das protas trincado, extintor vazio, puxador da cabine quebrado, pneu sucata _ Equipamentocom leve vazamento em um dos cilindors da prensa.(Quitar débitos)	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
10	214032	Pneus sucata _ equipamento com trinca na coluna traseira L.E. (Quitar débitos)	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
11	2091051	Veículo com vazamento de óleo na tampa de válvulas e maqngueira de retorno da turbina, reservatório de expansão sem tampa, sem lanternas traseiras, bateria e chicote da bateria, sem cabo de massa, pneus sucata, sem placa dianteira, para-lama danificado, sem tampa do reservatório de combustível, sem tacógrafo, bancos danificados, sem proteção da coluna de direção, sem tampa do porta fusivel, trava a cabine danificada - Equipamento sem corretrnte L.D e colunas empenadas.	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
12	202106		
13	211085	Sem estep, pneus sucata	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
14	211086		Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
15	211095	Banco do motorista avariado, Equipamento com trincas e vazamentos, sem caixa de chorume	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
16	211096	Tubina ruim, tomada de força ruim, paralamas quebrados, sem bateria, escapamento solto sem bancos, Equipamento sem bomba hidráulica	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
17	211099	Bancos motorista e passageiro rasgado, sem estep e extintor, falta tampa do porta luvas - Equipamento no estado em que se encontra	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
18	211102	Sem estep, pneus sucata, Equipamento no estado em que se encontra	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, fazer visitaçao para ver o veículo, pois não será aceita reclamações posteriores ao leilão
19	214073	Moto sendo vendido no estado em que se encontra	