lote	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulic a	Turbo de Alimenta ção	Radiador	Diferenci al	Tapeçaria	Maçanet as
5										
	214115	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
6	214116	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
7	214131	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
8	214132	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
9	214133	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
10	214163	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
11	214114	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

			Revestim		
lote	Painel	Bancos	ento das	Pneus	Descrição
			portas		
					Dados de motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada,
5					bancos c/ pesquenos rasgos - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra
	Bom	regular	Bom	Sucata	não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem, Pneus sucata,em óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, e
6					farois trincados - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo
	Bom	regular	Bom	Sucata	reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem, Pneus sucata,em óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada ,
7					bancos c/ pesquenos rasgos - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra
	Bom	regular	Bom	Sucata	não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, -
8					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	regular	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem, Pneus sucata, em óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada,
9					farol L.D trincado - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não
	Bom	regular	Bom	Sucata	cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem , Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria
10					Danificada,Farol L.D trincado - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra
	Bom	Bom	Bom	Sucata	não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, -
11					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão