

LOTE	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas
29	211084	Danificado	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição
Danificado	Danificado	Bom	Sucata	Verificar dados conferem_ Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada,- Motor Danificado, sem óleo hidráulico - Equipamento no estado, _ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão