

	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria
lote 28	214093	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimen to das portas	Pneus	Descrição
Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata	dados de motor conferem, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão