

GUINDASTE ZOLION QY50H ANO 2.007

CONDIÇÕES ATUAL DO GUINDASTE PARA CONSERTO

- CABO DO MOITÃO E DA BOLINHA
- FREIO MOTOR
- ROLDANA DO JIB
- CILINDRO DE ELEVAÇÃO VAZANDO
- FOLGA NA DIREÇÃO
- PNEUS RESSECADOS
- MANGUEIRAS
- GUIA DO CABO DO MOITÃO
- CABO DE AÇO
- BOBINA DE SELENOIDE DO GIRO
- PAINEL DE INSTRUMENTO DA CABINE
- REVISÃO PARTE ELETRICA GERAL
- CHAVE GERAL
- BANCOS DA CABINE E CABINE DE OPERAÇÃO
- VAZAMENTO OLEO MOTOR
- VAZAMENTO ÁGUA RADIADOR
- AR CONDICIONADO
- VAZAMENTO OLEO HIDRAULICO
- PASSANDO ÁGUA/OLEO PARA O MOTOR
- FUNILARIA E PINTURA GERAL
- ETC...