

Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador
209164	Regular	Danificado	Regular	Regular	Regular	Regular
Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Regular	Danificado	Regular	Regular	Danificado	Danificado	Regular
Descrição	<p><b>Veículo operando no estado, motor regular, caixa de marcha danificada e com vazamento, pneus no estado, equipamento funcionando de forma regular</b></p>					