

CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	<input type="text" value="Regular"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Bom"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Bom"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Funcionando"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="Não"/>	BATERIA	<input type="text" value="Sem Bateria"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Funciona"/>	PNEU RESERVA	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Bom"/>	FERRAMENTAS	<input type="text" value="Não tem"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo saiu de operação em dezembro 2019, desde então, está estacionado no pátio. Parado há muito tempo, deve ser retirado com guincho (não é permitido realizar manutenção no local). Podendo faltar peças e componentes. Vendido no estado em que se encontra.

DADOS GERAIS FOTOS EQUIPAMENTO FOTOS PNEUS EVIDÊNCIAS



01	CAMINHAO COMPACTADOR 15 M3, FORD - 1722, T1 4X2	ANO/MOD: 2010	PLACA: ATE7726
----	--	---------------	----------------