

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	<input type="text" value="Ruim"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Não funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Com problemas"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text"/>	BATERIA	<input type="text" value="SIM"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Não funcionam todos"/>	PNEU RESERVA	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Ruim"/>	FERRAMENTAS	<input type="text" value="Não tem"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>

Comentários/ observações: **VEÍCULO PARADO HÁ MUITO TEMPO (DESDE ABR/2018), COM MUITAS CORROSÕES NA LATARIA, MOTOR NÃO FUNCIONA, FALTANDO PEÇAS. SISTEMA ELETRICO NÃO FUNCIONA, ESTOFADO RUIM. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.**

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO:

Check List Fotos 1 Fotos 2

POR 10:36
PTB2 14/12/2021

03	CAMINHAO BASCULANTE 12 M3, VOLKSWAGEN-13180, T1 4X2	ANO/MOD:	2006	PLACA:	MVK8495
----	--	----------	------	--------	---------