

estrela
LINDO É SÓ O COMEÇO

CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

PINTURA	<input type="button" value="Regular"/>	TAPEÇARIA	<input type="button" value="Regular"/>	AR CONDICIONADO	<input type="button" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="button" value="Regular"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="button" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="button" value="Funciona parcialmente"/>
PNEUS	<input type="button" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="button" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="button" value="Funcionando"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value=""/>	BATERIA	<input type="button" value="Sem Bateria"/>	CÂMBIO	<input type="button" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="button" value="Funciona"/>	PNEU RESERVA	<input type="button" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="button" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="button" value="Regular"/>	FERRAMENTAS	<input type="button" value="Não tem"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="button" value="NÃO"/>

OBSERVAÇÕES GERAIS: Veiculo parou 02.09.2021 apresentando defeito na parte de chaparia do implemento, achamos melhor não arrumar MOTOR/ CAMBIO/ CARDAN E DIFERENCIAL NO LUGAR. Veiculo vendido no estado em que se encontra.

DADOS GERAIS
FOTOS EQUIPAMENTO
FOTOS PNEUS
EVIDÊNCIAS

02	CAMINHAO COMPACTADOR 19 M3, FORD - 1722, T4 6X2		ANO/MOD: 2010	PLACA: NTR0874	
-----------	--	--	---------------	----------------	--