

CONDIÇÕES EXTERNAS	CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS		
PINTURA	<input type="text" value="Ruim"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Não funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Com problemas"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="não"/>	BATERIA	<input type="text" value="Descarregada"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Não Funcionam todos"/>	PNEU RESERVA	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Ruim"/>	FERRAMENTAS	<input type="text" value="Não tem"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>
Comentários/ observações:	MOTOR SEM TESTAR, APRESENTANDO VAZAMENTO DE OLEO, SISTEMA ELETRICO SEM FUNCIONAR, SISTEMA DE TRANSMISSÃO NÃO TESTADO, CILINDROS COM CORROSOES, EQUIPAMENTO FALTANDO PEÇAS Nº G4D34394				