

Máquinas Pesadas e Empilhadeiras

LOTE nº	1
Nome	TRATOR- FROTA 103123
Marca	CASE MX 260
Modelo	CASE
Potência	-
Motor	-
Número de série/chassi	HCCZ3M26EHCM61407
Acessórios	-
Capacidade	-
Características	-
Ano de Fabricação	2017
Condições gerais	-
Horímetro	14813,2
	<p>*RETROVISOR DO L.E COM VIDRO TRINCADO; AVARIAS NA TELA FRONTAL DO TRATOR;</p> <p>*ARRANHADOS NO PARALAMA TRASEIRO DO EQUIPAMENTO;</p> <p>*INTERIOR DA CABINE DESORGANIZADO, CONSOLE COM AVARIAS,</p> <p>*MOTOR COM BAIXA PRESSÃO;</p> <p>*PRÉ FILTRO AMASSADO, PAINEL COM AVARIAS;</p> <p>*SISTEMA PNEUMÁTICO COM DO BANCO DO OPERADOR COM PROBLEMAS;</p> <p>*LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, ARRANHADOS, AMASSADOS E CORROSÃO,</p> <p>EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA.</p>
	-
VMV	-
Localização:	CONQUISTA DE MINAS/MG