Data: de de

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 53142

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG			
MARCA: FORD	MODELO: FORD/CARGO 2628			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			
PLACA: NYB 3062	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 432766,4			

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	QB	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	QB	
Lanterna tras. Esq.	QB	
Parachoque tras.	AM	
Porta Esq.	QB	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	QB	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	

	OBS.
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	

Carroceria tipo/estado de conservação

	OBS.
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	

Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	RG
☐ Regular	
■ Ruim	

	OBS.
Pintura: ☐ Bom	EN
■ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Lataria: ☐ Bom	CC
■ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Bancos: ■ Tecido	RG
☐ Couro	
☐ Courvin	

	OBS.
Qtd. de Pneus:	10

	OBS.
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	

Pneu Estepe	☐ Sim	■ Não	
Macaco	☐ Sim	■ Não	
Chave de Roda	☐ Sim	■ Não	
Triângulo	☐ Sim	■ Não	
Extintor	☐ Sim	■ Não	
Chave de ignição	☐ Sim	■ Não	

	OBS.
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	

	OBS.
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: 9BFZEAZX4CBS02580
RENAVAN:00464419840
EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
LIMPAZDOR DE PARABRISA QUEBRADO,PARACHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO, MOLDURA DOS FAROL QUEBRADO;
LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS,PORTA L.E NAO FECHA, FECHADURA INTERNA L.D e L.E DAS PORTAS QUEBRADAS,
CAPÔ QUEBRADO,BORRACHA DA ESTRUTURA DA PORTA COM AVARIAS,PAINEL TODO DESMONTADO E AVARIADO,
INTERIOR DA CABINE TODO AVARIADO, DESMONTADO , DESORGANIZADO,
CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIAS;

OBS.EQUIPAMENTO REGULARIZANDO ETIQUETA VIS E MOTOR

Assinatura Conferente: Assinatura Cliente:

1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES