

NOME DO VISTORIADOR: _____ FUNÇÃO: _____ DATA: _____

DADOS DO VEÍCULO

EMPRESA PROPRIETÁRIA	
CNPJ	
MARCA	VOLKS
MODELO	17280
ANO FAB./MOD.	2013
COR	BRANCO
TIPO COMBUSTÍVEL	DIESEL
KM ATUAL	269254
QUANTIDADE PORTAS	2
RENAVAN	995181101
Nº CHASSIS	953658249ER417528
PLACA	FGQ3545
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	10000995
IPVA - aceito somente quitado	
Multas - aceito somente sem multas	
Adesivos - aceito somente sem adesivos	

FOTO CRLV



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Regular
LATARIA / FUNILARIA	Regular
PNEUS	Ruim
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	
FARÓIS	Não Funcionam todos
ESTOFAMENTOS	Não Testado

CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Não Testado
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Sem Bateria
PNEU RESERVA	Não tem
FERRAMENTAS	Não tem

CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	Não funciona
MOTOR	Não Testado
CÂMBIO	Normal
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Veículo parado desde 21.05.2019, está faltando varios componentes do motor, faltando cambio, diferencial, cardan, parte eletrica, acabamento interno. Veículo vendido no estado em que se encontra.

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL		DEPARTAMENTO	
RESP. PELO VEÍCULO		FUNÇÃO	
TELEFONE		E-MAIL	
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____
GERENTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____

COMENTÁRIOS