

Elaborador: **STENIO LUCAS CALDAS**

Código:

Data 05/08/2020

Revisão: 00

DADOS DO VEÍCULO

Empresa proprietária	ESTRE AMBIENTAL
CNPJ	03.147.393/0013-92
Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	KOMBI
ANO FAB./MOD.	2010
Cor	BRANCO
Tipo de Combustível	Gasolina
KM Atual	
Portas	5 portas
Cod. RENAVAL	335197159
Placa	NY0489
Penhorado	
Alienado	
Chassi	9BWMF07X2CP005155
IPVA - aceito somente quitado	
Multas - aceito somente sem multas	
Adesivos - aceito somente sem adesivos	Não possui adesivos

FOTO PRINCIPAL


Obrigatório inserir as demais fotos - clique aqui

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

Rod. BR 235 - KM 09 - Conjunto Jardim - Nossa Senhora do Socorro - CEP 49-160-000

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Ruim
LATARIA / FUNILARIA	Ruim
PNEUS	Ruim
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	
FARÓIS	Não funcionam todos
ESTOFAMENTOS	Ruim

CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Ruim
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Descarregada
PNEU RESERVA	Não tem
FERRAMENTAS	Não tem

CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	Não funciona
MOTOR	Com problemas
CÂMBIO	Normal
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

Comentários/ observações:

VEÍCULO BAIXADO COMO SUCATA - VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS OU DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Filial	ESTRE AMBIENTAL S/A	Time	
Responsável pelo veículo	STENIO LUCAS	Função	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
Telefone	82 - 98876-9362	e-mail	stenio.silva@vivaambiental.com.br
Motivo da Disponibilização:			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Usuário solicitante da unidade:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Comentários:
Gerente da unidade:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Comentários: