

# SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

## LOTE 06

Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria
214095	Bom	Danificada	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular
Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição			
Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata	<p><b>Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão,</b> pneus sucata, capos está com marcar e trincado, maçaneta não fecha com chave, retrovisor L.E está faltando um espelho, bateria com avaria, painel com marcas de uso, banco do motorista com pequeno rasgo na lateral, sem tomada de força</p>			