

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE 07

Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria
214097	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição			
Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão, pneus sucata, vidro L.E não sobe, marcas de uso no painel. Sem extintor, motor com saindo fumaça branca, sem tomada de força			