

NOME DO VISTORIADOR: _____

FUNÇÃO: _____

DATA: _____

DADOS DO VEÍCULO

EMPRESA PROPRIETÁRIA	CGR-Guatapará
CNPJ	08.463.831/0001-01
MARCA	Komatsu
MODELO	D61 PX
ANO FAB./MOD.	2008
COR	Amarelo
TIPO COMBUSTÍVEL	Diesel
KM ATUAL	
QUANTIDADE PORTAS	2
RENAVAN	
Nº CHASSIS	B46143
PLACA	TES0792
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	10000792
IPVA - aceito somente quitado	
Multas - aceito somente sem multas	
Adesivos - aceito somente sem adesivos	

FOTO CRLV

INSERIR FOTO DO CRLV



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	TAPEÇARIA	Ruim	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Não funciona
PNEUS		RÁDIO	NÃO	MOTOR	Com problemas
FALTAM PNEUS? QUANTOS?		BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	
FARÓIS	Não Funcionam todos	PNEU RESERVA		DIREÇÃO	
ESTOFAMENTOS	Ruim	FERRAMENTAS		VEÍCULO BATIDO	
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:	Equipamento não funciona, faltando diversas peças e componentes. Parada há muito tempo. Venda no estado em que se encontra.				

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL		DEPARTAMENTO	
RESP. PELO VEÍCULO		FUNÇÃO	
TELEFONE		E-MAIL	
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE: Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	COMENTÁRIOS
GERENTE DA UNIDADE: Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>