

NOME DO VISTORIADOR: \_\_\_\_\_

FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

## DADOS DO VEÍCULO

EMPRESA PROPRIETÁRIA	CGR-Guatapará
CNPJ	08.463.831/0001-01
MARCA	Caterpillar
MODELO	D6T XI
ANO FAB./MOD.	2013
COR	Amarelo
TIPO COMBUSTÍVEL	Diesel
KM ATUAL	
QUANTIDADE PORTAS	2
RENAVAN	
Nº CHASSIS	TXD03059
PLACA	TES1246
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	10001246
IPVA - <b>aceito somente quitado</b>	
Multas - <b>aceito somente sem multas</b>	
Adesivos - <b>aceito somente sem adesivos</b>	

## FOTO CRLV

*INSERIR FOTO DO CRLV*



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

## CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Ruim
LATARIA / FUNILARIA	Ruim
PNEUS	
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	
FARÓIS	Não Funcionam todos
ESTOFAMENTOS	Ruim

TAPEÇARIA	Ruim
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Sem Bateria
PNEU RESERVA	
FERRAMENTAS	

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	Não funciona
MOTOR	Com problemas
CÂMBIO	
DIREÇÃO	
VEÍCULO BATIDO	

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

**Equipamento não funciona, faltando diversas peças e componentes. Parada há muito tempo. Venda no estado em que se encontra.**

## CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO \_\_\_\_\_

RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO \_\_\_\_\_

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO \_\_\_\_\_

## DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL	DEPARTAMENTO
RESP. PELO VEÍCULO	FUNÇÃO
TELEFONE	E-MAIL
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO	

## AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE: Nome: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

GERENTE DA UNIDADE: Nome: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

COMENTÁRIOS