

**Placa**

**KHZ-4021**

**CONDIÇÕES EXTERNAS**

**CONDIÇÕES INTERNAS**

**CONDIÇÕES MECÂNICAS**

**PINTURA**

Ruim

**TAPEÇARIA**

Ruim

**AR CONDICIONADO**

NÃO

**LATARIA /  
EQUIPAMENTOS**

Ruim

**VIDRO ELÉTRICO**

NÃO

**PARTE ELÉTRICA**

Não funciona

**PNEUS**

Ruim

**RÁDIO**

NÃO

**MOTOR**

Com problemas

**FALTAM PNEUS?  
QUANTOS?**

2

**BATERIA**

**CÂMBIO**

Normal

**FARÓIS**

Não  
Funcionam  
todos

**PNEU RESERVA**

Não tem

**DIREÇÃO**

Hidráulica

**ESTOFAMENTOS**

Ruim

**FERRAMENTAS**

Não tem

**VEÍCULO BATIDO**

NÃO

**Comentários/  
observações:**

MOTOR COMPLETO. CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DESMONTADO E FALTANDO ALGUMAS PEÇAS. CABINE PARCIALMENTE DESMONTADA INTERNAMENTE.