

Placa

JQB7619

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA

Bom

LATARIA /  
EUNII ADIA

Bom

PNEUS

Ruim

FALTAM PNEUS?  
QUANTOS?

0

FARÓIS

Não  
Funcionam  
todos

ESTOFAMENTOS

Ruim

CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA

VIDRO ELÉTRICO

RÁDIO

BATERIA

PNEU RESERVA

FERRAMENTAS

NÃO

NÃO

Não tem

Não tem

CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO

NÃO

PARTE ELÉTRICA

Não funciona

MOTOR

Com problemas

CÂMBIO

Normal

DIREÇÃO

Normal

VEÍCULO BATIDO

NÃO

Comentários/  
observações:

FALTA CAIXA E COLUNA DE DIRECAO/ NÃO TEM ESTOFADO/ NÃO TEM  
TAPECARIA. FALTA CARDAN E FEIXE DE MOLA TRASEIRO. CAIXA DE MARCHA  
DEMONTADA E FALTANDO PEÇAS