

**Placa**

**NTU-8782**

**CONDIÇÕES EXTERNAS**

**PINTURA**

Ruim

**LATARIA / FUNILARIA**

Ruim

**PNEUS**

Bom

**FALTAM PNEUS?  
QUANTOS?**

1

**FARÓIS**

Funciona

**ESTOFAMENTOS**

Bom

**CONDIÇÕES INTERNAS**

**TAPEÇARIA**

Bom

**VIDRO ELÉTRICO**

NÃO

**RÁDIO**

NÃO

**BATERIA**

Não  
funciona

**PNEU RESERVA**

Não tem

**FERRAMENTAS**

Não tem

**CONDIÇÕES MECÂNICAS**

**AR CONDICIONADO**

NÃO

**PARTE ELÉTRICA**

Funciona  
parcialmente

**MOTOR**

Funcionando

**CÂMBIO**

Normal

**DIREÇÃO**

Hidráulica

**VEÍCULO BATIDO**

NÃO

**Comentários/  
observações:**

Veículo completo e operacional. Necessário apenas alguns serviços de funilaria.