

NOME DO VISTORIADOR: LEANDRO TORRES FUNÇÃO: ANALISTA FROTAS DATA: 04/05/2022

DADOS DO VEÍCULO	
EMPRESA PROPRIETÁRIA	TRANSF. PARA ESTRE
CNPJ	VERIFICAR
MARCA	FORD
MODELO	1717
ANO FAB./MOD.	2008
PLACA	DWS5A97
KM ATUAL	154990 (aproximado)
HORÍMETRO ATUAL	57.420
QUANTIDADE PORTAS	2
RENAVAN	987200739
Nº CHASSIS	9FBYCE6U69BB22406
Nº MOTOR	36076356
FABRICANTE IMPLEMENTO	KABI
MODELO IMPLEMENTO	POLIGUINDASTE
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	RJCKA116808G3592
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	2008
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	N/A
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	250 L
CAPACIDADE TANQUE ARLA	VERIFICAR
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	10006653
Adesivos ? - <small>aceito somente sem adesivos</small>	NÃO

FOTO CRLV
 CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	TAPEÇARIA	Regular	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Bom	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	Não	BATERIA	Carregada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Ruim	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	SIM	TRIÂNGULO	SIM		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	INLOG	CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	NÃO		
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:	Veículo Ok, funcionando tudo (em operação)				

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO	
TIPO DO IMPLEMENTO	POLIGUINDASTE
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO			
FILIAL	BASE TRANSPORTE CAMPINAS	DEPARTAMENTO	
RESP. PELO VEÍCULO	THIAGO SILVA	FUNÇÃO	
TELEFONE		E-MAIL	
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO	
USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____
GERENTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____
	COMENTÁRIOS