

MARCA	FORD CARGO 1722
MODELO	2011
ANO FAB./MOD.	2011
COR	BRANCO
TIPO COMBUSTÍVEL	DIESEL
KM ATUAL	556.613
QUANTIDADE PORTAS	2
RENAVAN	339241810
Nº CHASSIS	9BFYCE7V3BBB81121



CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	TAPEÇARIA	Ruim	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Não Testado
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	6	BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Ruim	FERRAMENTAS	Não tem	VEÍCULO BATIDO	NÃO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

VEICULO SEM IMPLEMENTO DE COMPACTAÇÃO (SOMENTE NO CHASSI), SEM BATERIA, ESTEPE, CHAVE DE RODA, SEM LANTERNAS TRASEIRAS, SEM MODULO, SEM MOTOR DE ARRANQUE, SEM CHICOTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, SEM MANGUEIRAS DE DIESEL DOS BICOS, SEM PNEUS DO 3º E 4º EIXOS. VEICULO DEVE SAIR NO GUINCHADO.