

CNPJ	1030942000851.
MARCA	VW17 250
MODELO	2010
ANO FAB./MOD.	2011
COR	BRANCO
TIPO COMBUSTÍVEL	DIESEL
KM ATUAL	
QUANTIDADE PORTAS	2
RENAVAN	280254920
Nº CHASSIS	9534NB242BR116621
PLACA	NLY6838



CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	TAPEÇARIA	Ruim	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Não Testado
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	4	BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Ruim	FERRAMENTAS	Não tem	VEÍCULO BATIDO	NÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS:	VEICULO SEM IMPLEMENTO DE COMPACTAÇÃO (SOMENTE NO CHASSI), SEM BATERIA ESTEPE, CHAVE DE RODA, SEM LANTERNAS TRASEIRAS, SEM BANCO DO MOTORISTA. FALTAM PNEUS DO 2º E 3º EIXO. VEICULO DEVE SAIR NO GUINCHADO.				

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO	
TIPO DO IMPLEMENTO	SOMENTE NO CHASSI