

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CHASSI E/OU EQUIPAMENTO

Unidade VILAMARIA

Nº Ativo Imobilizado Chassi _____

Nº Ativo Imobilizado Equipamento _____

Prefixo 905088

Marca _____

Modelo 17220

Ano _____

Placa DKB-8251

Chassi _____

PARTE DIANTEIRA	BOM	REGULAR	DANIFICADO	NÃO HÁ
Capô	X			
Para choque		X		
Limpadores de parabrisa	X			
Faróis	X			
Lanternas	X			
Teto	X			
Grade	X			

PARTE INTERIOR	BOM	REGULAR	DANIFICADO	NÃO HÁ
Tapeçaria	X			
Maçanetas	X			
Painel	X			
Bancos	X			
Revestimento das Portas	X			

LATERAL DIREITA

Paralâma dianteiro	X			
Porta dianteira		X		
Maçaneta		X		
Espelho Retrovisor			X	
Vidros	X			

MECÂNICA

Motor; Nº Série: _____		X		
Câmbio; Nº Série: _____		X		
Bateria			X	
Direção Hidráulica	X			
Turbo Alimentação	X			
Radiador	X			
Diferencial; Nº Série: _____	X			

LATERAL ESQUERDA

Paralâma dianteiro	X			
Porta dianteira	X			
Maçaneta		X		
Espelho Retrovisor		X		
Vidros	X			

OUTROS ACESSÓRIOS

Terceiro Eixo				X
Tomada de Força				X
Bomba				X
Prefixo Equipamento: _____				X
Tipo do Equipamento _____				X
Modelo _____				X
Marca _____				X
Estado _____				X

PARTE TRASEIRA

Pára-choque				X
Lanternas				X
Vidros				X

Pintura Geral: Bom Regular Ruim

Estado Geral do Chassi: Bom Regular Ruim

Estado Geral do Equipamento: OPERANDO Sim Não

Documentos originais: Sim Não Licenciado em: _____

CHASSI

Leasing R\$ _____

FINAME R\$ _____

Depreciação (Residual) R\$ _____

Penhora R\$ _____

EQUIPAMENTO

Leasing R\$ _____

FINAME R\$ _____

Depreciação (Residual) R\$ _____

Penhora R\$ _____

Gerente Regional/Unidade: _____

Data _____