

12	CAMINHÃO SEM IMPLEMENTO - VOLKSWAGEN - 17280 - 4X2 -DEVE SER RETIRADO DE GUINCHO.	PLACA:	FGQ3364
----	---	--------	---------



## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDICÃO EXTERNA	CONDICÃO INTERNA	CONDICÃO MECÂNICA			
PINTURA	Regular	TAPEÇARIA	Regular	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Regular	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	2	BATERIA	Descarregada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Normal
ESTOFAMENTOS	Ruim	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	SIM		

**RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:**

3º EIXO NÃO ACOMPANHA O VEÍCULO (retirado)      COM A RE TIRADA DO IMPLEMENTO, VEICULO ESTA SEM A PLACA TRASEIRA  
 VEÍCULO COM MOTOR OK (porém parado há muito tempo)      VIDRO JANELA DIREITA QUEBRADO  
 PNEUS SEM CONDIÇÕES DE USO      VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

**INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).**

**VEÍCULO SEM MANUTENÇÕES DO TIPO RECENTE / DEVIDO AO TEMPO PARADO, NECESSITA DE REPAROS PARA FUNCIONAMENTO. DEVE SER RETIRADO DE GUINCHO.**