

13	CAMINHÃO SEM IMPLEMENTO - VOLKSWAGEN - 17280 - 4X2 - 2013/2014	PLACA:	FGQ3515
----	--	--------	---------



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	TAPEÇARIA	Regular	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Regular	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	2	BATERIA	Descarregada	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Normal
ESTOFAMENTOS	Ruim	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	SIM		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

3º EIXO NÃO ACOMPANHA O VEÍCULO (retirado)
PNEUS SEM CONDIÇÕES DE USO
VEÍCULO RODANDO SEM PROBLEMAS DETECTADOS

COM A RETIRADA DO IMPLEMENTO, VEÍCULO ESTÁ SEM PLACA TRASEIRA
VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

INFORMAR SE HOUE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

VEÍCULO SEM MANUTENÇÕES DO TIPO RECENTE / DEVIDO AO TEMPO PARADO, NECESSITA DE REPAROS PARA FUNCIONAMENTO. DEVE SER RETIRADO DE GUINCHO.