

1	CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17280 - 4X2 , SEM IMPLEMENTO. DEVIDO AO TEMPO PARADO, NECESSITA DE REPAROS PARA FUNCIONAMENTO. DEVE SER RETIRADO DE GUINCHO.NO ESTADO.	PLACA:	FGQ3364	ANO/MOD:	2013/2014
----------	---	--------	----------------	----------	-----------



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	<input type="text" value="Regular"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Regular"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Regular"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Funciona parcialmente"/>
PNEUS	<input type="text" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Funcionando"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="2"/>	BATERIA	<input type="text" value="Descarregada"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Funciona"/>	PNEU RESERVA (STEP)	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Normal"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Ruim"/>	MACACO	<input type="text" value="NÃO"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>
SISTEMA DE RASTREIO	<input type="text" value="NÃO"/>	TRIÂNGULO	<input type="text" value="NÃO"/>		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	<input type="text"/>	CHAVE DE RODA	<input type="text" value="NÃO"/>		
		EXTINTOR	<input type="text" value="SIM"/>		

RELACIONE OS PROBLEMAS,
DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES
DO VEÍCULO:

3º EIXO NÃO ACOMPANHA O VEÍCULO (retirado)
VEICULO COM MUITO LIXO (porém parado há muito
tempo)
PNEUS SEM CONDIÇÕES DE USO

COM A RETIRADA DO IMPLEMENTO, VEICULO ESTA SEM A PLACA
TRASEIRA
VIDRO JANELA DIREITA QUEBRADO
VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

INFORMAR DE QUAYE
TROCAS/RETIFFICA RECENTE
DE COMPONENTES, EX:
MOTOR, CÂMBIO ETC
(INFORMAR DATA)

VEÍCULO SEM MANUTENÇÕES DO TIPO RECENTE / DEVIDO AO TEMPO PARADO, NECESSITA DE REPAROS PARA
FUNCIONAMENTO. DEVE SER RETIRADO DE GUINCHO.