

2	CAVALO MECÂNICO VOLKSWAGEN 25420 , 6X2 , SEM MOTOR, SEM CAIXA DE MARCHA, SEM CARDAN E DIFERENCIAL, FALTA PNEUS (EQUIPAMENTO EM ESTADO DE SUCATA) - VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA	PLACA:	FCM-8745	ANO/MOD:	2016.
---	---	--------	----------	----------	-------



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	<input type="text" value="Ruim"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Não funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Não tem"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="todos"/>	BATERIA	<input type="text" value="Sem Bateria"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Automático"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Não Funcionam todos"/>	PNEU RESERVA (STEP)	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Ruim"/>	MACACO	<input type="text" value="NÃO"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>
SISTEMA DE RASTREIO	<input type="text" value="NÃO"/>	TRIÂNGULO	<input type="text" value="NÃO"/>		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	<input type="text"/>	CHAVE DE RODA	<input type="text" value="NÃO"/>		
		EXTINTOR	<input type="text" value="NÃO"/>		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

SEM MOTOR, SEM CAIXA DE MARCHA, SEM CARDAN E DIFERENCIAL, FALTA PNEUS (EQUIPAMENTO EM ESTADO DE SUCATA) - VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA