

MARCA	MAQUILGERAL N° 363	SÉRIE	
MODELO	DC 09	ANO	
POTÊNCIA	360 KVA	SÉRIE	
MARCA MOTOR	SCANIA	N° IDENTIFICAÇÃO	

	Inspeção				Observações
	Bom	Regular	Ruim	Ausente	
Carenagem		✓			POUNTOS DE FERUGEM + AMASSADOS
Mangueiras e Conexões				✓	MANGUEIRAS DIVERSAS FALTANTE
Bateria(s) / Âmpereagem N°				✓	SEM BATERIAS
Radiador	✓				
Alternador de carga de bateria				✓	SEM ALTERNADOR
Motor Arranque				✓	SEM ARRANQUE
Painel de comando				✓	FALTA ALGUNS COMPONENTES.
Estado Geral Motor			✓		DESMONTADO PEÇAS FALTANTE
Bomba injetora				✓	COM ECU
Bomba água	✓				
Correias	✓				
Helice	✓				
Quadro de instrumentos motor				✓	MODULO AUTO
Chicote elétrico	✓				
Solenóide de parada	✓				
Alternador de potencia	✓				
Quadro elétrico: regulador de tensão				✓	SEM REGULADOR
Quadro elétrico: módulo de comando				✓	SEM MODULO
Quadro elétrico: carregador de baterias	✓				
Quadro elétrico: Instrumentos (amperímetro, voltímetro), etc				✓	MODULO AUTO (SEM)
Funcionamento GDG (é possível testar?)				✓	NÃO FOI POSSÍVEL.

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| EXTERNAS | 1 | NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO |
| | 2, 3, 4, e 5 | FOTOS DOS 4 LADOS |
| | 6 | MOTOR GERAL |
| | 7 | BOMBA INJETORA |
| | 8 | MOTOR DE ARRANQUE |
| | 9 | BOMBA D'ÁGUA |
| FOTOS | 10 | MANGUEIRAS |
| | 11 | SOLENOIDE |
| | 12 | MOTOR DE ARRANQUE |
| | 13 | ALTERNADOR DE CARGA BATERIA |
| | 14 | RADIADOR |
| GERADOR | 15 | FOTO GERAL |
| QUADRO ELÉTRICO | 16 | FOTO INTERNA |
| | 17 | FOTO EXTERNA |