Data: 7 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 1112

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG			
MARCA: SCANIA	MODELO: SCANIA G 420 A			
TIPO COMBUSTÍVEL:	COR: BRANCO			
PLACA: NYG 8415	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD. 2011/2012	KILOMETRAGEM: 553.227,6			

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	QB	
Farol Dir.	QB	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	QB	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	NT	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	

	OBS.
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	

Carroceria tipo/estado de conservação

	OBS.
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	

Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ■ Bom	
☐ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Bancos: ■ Tecido	
☐ Couro	
☐ Courvin	

	OBS.
Qtd. de Pneus:	6

	OBS.
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	

Pneu Estepe	☐ Sim	■ Não	
Macaco	☐ Sim	■ Não	
Chave de Roda	☐ Sim	■ Não	
Triângulo	☐ Sim	■ Não	
Extintor	☐ Sim	■ Não	
Chave de ignição	☐ Sim	■ Não	

	OBS.
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	

	OBS.
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: 9BSG6X400C3802100 MOTOR 8186103
PARALAMAS, LANTERNAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS QUEBRADOS,
TECIDO DO BANCO DE ACENTO RASGADOS E FECHADURA DA PORTA L.E INTERNA QUEBRADA.

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL
PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,
EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES