Data: 7 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 53242

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG			
MARCA: SCANIA	MODELO: SCANIA G 420			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			
PLACA: NYG 6850	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD.2011/2012	KILOMETRAGEM: 501.307,9			

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	QB	
Farol Dir.	QB	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	QB	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	NT	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	QB	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	
OBS.	
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
OBS.	
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ■ Bom	
☐ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Bancos: ■ Tecido	
☐ Couro	
☐ Courvin	
OBS.	
Qtd. de Pneus:	6
OBS.	
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ☐ Sim ■ Não	
OBS.	
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
OBS.	
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BSG6X400C3803375 MOTOR 818754703

PARALAMAS COM AVARIAS ,
TECIDO DO BANCO DE ACENDO RASGADO,
ESTRIVE DO RQUIPAMENTO QUEBRADOS,LANTERNAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS QUEBRADAS,
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL
PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,
EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES