Data: 14 de 2 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 1402

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG
MARCA: FORD	MODELO: FORD/CARGO 1217
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO
PLACA: GXM3732	REMARCADO: SIM NÃO **NÃO**
ANO FAB/MOD.: 2001/2001	KILOMETRAGEM: 736.017,3

	OBS.
Eixos: ■ 2	
☐ 3	
☐ 4	
☐ 5	
OBS.	
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
245004 - BAÚ	
OBS.	
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Difencial ☐ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
☐ Regular	
■ Ruim	
OBS.	
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Bancos: ■ Tecido	RG
☐ Couro	
☐ Courvin	
OBS.	
Qtd. de Pneus:	6
OBS.	
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ☐ Sim ■ Não	
OBS.	
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
OBS.	
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	QB	
Lanterna diant. Dir.	QB	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	QB	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	NT	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	QB	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BFXTNAF61BB05873- MOTOR:30473699

ESTRIBO QUEBRADO,BANCOS RASGADOS, PAINEL DESMONTADO, INTERIOR DA CABINE DO CAMINHÃO TODO AVARIADO, CAPÔ QUEBRADO, TETO INTERNO COM AVARIAS, PORTAS INTERNAS SEM FORRO, LEVANTADOR DE VIDRO QUEBRADO, INTERIOR DO BAÚ COM AVARIAS, PARALAMA TRINCADOS, RETROVISOR COM VIDRO TRINCADO, COMPRENSOR SERÁ RETIRADO E PAINEL DANIFICADO DO EQUIPAMENTO; EQUIPAMENTO NÃO FUNCIONA, COM BAÚ, COM AVARIAS, COROSÃO E AMASSADOS;

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES