

Nome	TRATOR - FROTA 52258
Marca	TRATOR
Modelo	JD 7225J
Série/Chassi	1BM7225JPBH000549
Acessórios	SERÃO ETIRADOS
Ano de Fabricação	2011
Condições gerais	REGULAR
Horímetro	34.472,3
Observações	<p>*VAZAMENTO NA TRANSMISSÃO, *COLUNA DA DIREÇÃO QUEBRADO. *ISOLADOR QUEBRADO,</p> <p>O EQUIPAMENTO EM GERAL COM AMASSADOS, CORROSÃO E INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS. EQUIPAMENTO NÃO TESTADO;</p>
Localização:	CONQUISTA DE MINAS /MG

Nome	TRATOR - FROTA 52252
Marca	TRATOR
Modelo	JD 7225J
Série/Chassi	1BM7225JTBH000520
Acessórios	SERÃO RETIRADOS
Ano de Fabricação	2011
Condições gerais	REGULAR
Horímetro	35.366,90
Observações	<p>*RADIADOR DE OLEO FALTANDO *FAROL DO EQUIPAMENTO ESTÁ FALTANDO, *FALTANDO OS INGAJAMENTOS DOS COMPRESSOR, FALTANDO CARDAN; *FALTANDO A MANGUEIRA DA TURBINA , PESO TRASEIRO E DIANTEIRO FALTANDO, *FALTANDO MANOPLA DO CAMBIO, *FALATNDO A TAMPA DA CAIXA DE FUSIVEL, ENCOSTO DO BANCO,FATIA DO COMANDO(VCR), *CAPO DO EQUIPAMENTO QUEBRADO, *BARRA DA TRACÇÃO FALTANDO,PORTE ELÉTRICA COM AVARIAS, *GRADE QUEBRADA E AR CONDICIONADO SEM ENCANAMENTO,</p> <p>O EQUIPAMENTO EM GERAL COM AMASSADOS, CORROSÃO E INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS. EQUIPAMENTO NÃO TESTADO;</p>
Localização:	CONQUISTA DE MINAS /MG