Data: 6 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 1466

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG			
MARCA: FORD	MODELO: FORD/CARGO 2626			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			
PLACA: GZG9515	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD.: 2003/2003	KILOMETRAGEM: 323.644,1			

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	OK	
Vidro Parabrisa	TR	
Capô	QB	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	
OBS.	
Tração: ☐ 4x2	
■ 4x4	
☐ 6x2	
☐ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
IMPLEMENTO 372035	
OBS.	
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
☐ Regular	
■ Ruim	
OBS.	
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Bancos: ■ Tecido	RG
☐ Couro	
☐ Courvin	
OBS.	
Qtd. de Pneus:	10
OBS.	
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ☐ Sim ■ Não	
OBS.	
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
OBS.	
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BFZTNYT63BB27427 - MOTOR 30494324

PARABRISA TRINCADO,INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS, TETO E DIFUSOR DE AR COM AVARIADO,
FECHADURA DA PORTA L.D EXTERNA QB, CORROSÃO,AMADOS NA LATERIAL EM GERAL DO EQUIPAMENTO,
PARALAMAS DO EQUIPAMENTO QB, TANQUE EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E COM AVARIAS,
ESTRIVE COM AVARIAS,
O EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO E SERÁ VENDIDO COM TANQUE;

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES