


## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

NOME DO VISTORIADOR: Rafael Vargas/ Elizeu Golinelli FUNÇÃO: Encar. Man/ Lider DATA: 17/04/2023

### DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL
CNPJ	03.147.393/0001-59
MARCA	FORD/CARGO
MODELO	FORD/CARGO 1722 E
ANO FAB./MOD.	2008/2009
PLACA	AQQ7G99
KM ATUAL	327557 (Aproximadamente)
HORÍMETRO ATUAL	34464
RENAVAN	988589478
Nº CHASSIS	9BFYCE7V69BB18217
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	
TIPO DE IMPLEMENTO	SEM IMPLEMENTO.
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	270L
CAPACIDADE TANQUE ARLA	N/A
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - <b>aceito somente sem adesivos</b>	SIM

### FOTO CRLV




[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

R. João Bettega, 5480 - Portão, Curitiba - PR, 81350-570

### CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Bom
LATARIA / FUNILARIA	Bom
PNEUS	Bom
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	N/A
FARÓIS	Funciona
ESTOFAMENTOS	Regular
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	

### CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Regular
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Carregada
PNEU RESERVA (STEP)	Não tem
MACACO	SIM
TRIÂNGULO	SIM
CHAVE DE RODA	SIM
EXTINTOR	SIM

### CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	Funciona
MOTOR	Funcionando
CÂMBIO	Normal
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

N/A

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETÍFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

N/A