

NOME DO VISTORIADOR: \_\_\_\_\_

FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

### DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE MABIENTAL
CNPJ	03.147.393/0003-10
MARCA	VOLKSWAGEN
MODELO	17280
ANO FAB./MOD.	2013/2014
PLACA	FGQ3314
KM ATUAL	470.000 (aproximadamente)
HORÍMETRO ATUAL	
RENAVAN	996009418
Nº CHASSIS	953658242ER416558
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	2093691A103686
FABRICANTE IMPLEMENTO	
TIPO DE IMPLEMENTO	COMPACTADOR 19 M3
CAPACIDADE TANQUE ARLA	
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	10000473
Adesivos ? - aceito somente sem adesivos	

### FOTO CRLV



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

### CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Regular
LATARIA / FUNILARIA	Regular
PNEUS	Ruim
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	4
FARÓIS	
ESTOFAMENTOS	Ruim
SISTEMA DE RASTREIO	
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	

### CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Ruim
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Sem Bateria
PNEU RESERVA (STEP)	Não tem
MACACO	NÃO
TRIÂNGULO	NÃO
CHAVE DE RODA	NÃO
EXTINTOR	NÃO

### CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	
MOTOR	Com problemas
CÂMBIO	
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

SEM CARDAN E DIFERENCIAL  
 PARABRISAS TRINCADO  
 FALTANDO CILINDRO DO COMPACTADOR  
 RETIRADO O 4º EIXO P/ FICAR DE ACORDO COM O DOCUMENTO  
 MOTOR COM PROBLEMAS / PODENDO FALTAR PEÇAS OU COMPONENTES  
 VEÍCULO PARADO HÁ MUITO TEMPO / VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA