

## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

NOME DO VISTORIADOR: \_\_\_\_\_

FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

### DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL SA
CNPJ	03147393000159
MARCA	CATERPILLAR
MODELO	320DL
ANO FAB./MOD.	2008
HORÍMETRO ATUAL	13735
RENAVAN	-
Nº CHASSIS	CAT0320DTA8F00796
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	8F00796
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	10001237
Adesivos ? - aceito somente sem adesivos	

### FOTO CRLV



[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)



### CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Regular
LATARIA / FUNILARIA	Bom
PNEUS	
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	
FARÓIS	Funciona
ESTOFAMENTOS	Bom
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	

### CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Bom
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Sem Bateria
PNEU RESERVA (STEP)	Não tem
MACACO	NÃO
TRIÂNGULO	NÃO
CHAVE DE RODA	NÃO
EXTINTOR	NÃO

### CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	SIM
PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
MOTOR	Fundido
CÂMBIO	Automático
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Falta Motor, falta material rodante como rodas guias, roletes, e falta bomba hidraulica. Sem módulo da gabine. Problema nos motores de translação.