

LOTE	PLACA	DESCRIÇÃO	PINT.	LATA.	PNEUS	STEP	BATERIA	ESTOF.	VIDRO ELÉTR.	FERRAM.	AR COND.	ELÉTR.	MOTOR	OBSERVAÇÕES
4	EVT2941	CAMINHÃO POLIGUINDASTE SIMPLES	BOM	BOM	RUINS	NÃO	OK	RUIM	NÃO	NÃO	NÃO	OK	OK	Veículo ok, está operacional
5	OUO9918	CAMINHÃO COMPACTADOR 15 M3	BOM	BOM	BONS	NÃO	OK	RUIM	SIM	NÃO	NÃO	OK	OK	Veículo ok, está operacional
6	AWH5197	SEM IMPLEMENTO - SOMENTE CHASSIS	BOM	BOM	BONS	SIM	OK	BOM	SIM	NÃO	NÃO	OK	OK	Veículo ok, está operacional
7	AYP1766	SEM IMPLEMENTO - SOMENTE CHASSIS	RUIM	RUIM	RUINS	NÃO	NÃO	BOM	NÃO	NÃO	NÃO	REVISAR	REVISAR	Vendido no estado em que se encontra, sem câmbio, sem diferencial, sem cardan. Veículo acidentado com chasis empenado.
8	GDK4365	CAMINHÃO COMPACTADOR 15 M3	BOM	BOM	BONS	NÃO	OK	BOM	NÃO	NÃO	NÃO	OK	OK	Veículo ok, está operacional
9	AYO3G56	CAMINHÃO COMPACTADOR 15 M3	BOM	BOM	BONS	NÃO	OK	BOM	NÃO	NÃO	NÃO	OK	OK	Veículo ok, está operacional