



## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	TAPEÇARIA	Bom	AR CONDICIONADO	SIM
LATARIA / FUNILARIA	Regular	VIDRO ELÉTRICO	SIM	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Ruim	RÁDIO	SIM	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	0	BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Usado	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Bom	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	SIM	TRIÂNGULO	SIM		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	OSI	CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	SIM		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo em bom estado, motor feito por completo recentemente, cambio revisado, diferencial revisado, todas trocas de oleos e filtros em dia, chaparia do implemento em ordem "substituido a pouco tempo" e feixos de molas todo revisado e em ordem. Vendido no estado em que se encontra.