

# LOTE 34



## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Bom	TAPEÇARIA	Bom	AR CONDICIONADO	SIM
LATARIA / FUNILARIA	Bom	VIDRO ELÉTRICO	SIM	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Fluim	RÁDIO	SIM	MOTOR	Funcionando
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	0	BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Bom	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	SIM	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	SIM		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo em bom estado, motor funcionando perfeitamente, cambio revisado, diferencial revisado, todas trocas de oleos e filtros em dia, chaparia do implemento em ordem "substituido a pouco tempo" e feixos de molas todo revisado e em ordem. Veiculo trabalhando. Veiculo vendido no estado em que se encontra.