LOTE 007

Data: 27 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 216037

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS
MARCA: M. BENZ/ AXOR	MODELO: M. BENZ/ AXOR
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO
PLACA: QUU0B34	REMARCADO: SIM NÃO **NÃO**
ANO FAB/MOD. 2019/2019	KILOMETRAGEM:247.070,0

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	
OBS	
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
OBS	
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS	
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS	
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS	
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS	
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS	
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS	
Bancos: ■ Tecido	
☐ Couro	
☐ Courvin	
OBS	
Qtd. de Pneus:	
OBS	
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ☐ Sim ■ Não	
OBS	
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
OBS	
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BM958471KB138701
SUPORTE DA PLACA DIANTEIRA QUEBRADO,
MOTOR FUNDIDO
CAIXA DE OLÉO HIDRAULICO NÃO COMPATIVEL COM SUPORTE
PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS,
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS,PNEUS RUINS,
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO E ESTÁ COM ALGUMAS, AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL.
EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC

Página 1