

LOTE 011

EQUIPAMENTO

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOTE nº | 11 |
| Nome | PULVERIZADOR FROTA - 259001 |
| Marca | PULVERIZADOR |
| Modelo | JD 4730 |
| Potência | - |
| Motor | - |
| Série/Chassi | 1NW4730XVE0001845 |
| Acessórios | - |
| Capacidade | - |
| Características | - |
| Ano de Fabricação | 2014 |
| Condições gerais | REGULAR |
| Horímetro | 26.663,4 |
| PLACA | - |
| Observações | <p>*EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO, *O EQUIPAMENTO COM A PINTURA, FUNELARIA EM GERAL DANIFICADA. *INTERIOR DA CABINE EM GERAL COM ALGUMAS AVARIAS . *PNEUS RUINS, *AVARIAS NAS PARTES DE HERBICIDA APLICAÇÃO.</p> |
| | <p>*O EQUIPAMENTO EM GERAL AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS;</p> |
| VMV | |
| Localização: | CONQUISTA DE MINAS /MG |